



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม โทร/โทรสาร ๐-๗๗๓๔-๗๐๐๐-๐๑

ที่ สฎ. ๗๕๕๐๓/ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการสำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายตามแผนงานรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

### เรื่องเดิม

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม มีไฟฟ้าสาธารณะไว้ให้แสงสว่างตามถนนต่างๆ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชลครามนั้น


### ข้อเท็จจริง


กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ได้จัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้ ๓ รอบ ใน ๑ ปีงบประมาณ คือ เดือนธันวาคม เดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม ปัจจุบันตามแผนงานเป็นรอบของเดือนสิงหาคม ได้ทำการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลสำรวจพบว่ามีการชำรุดเสียหายภายในตำบล ๖๐ จุดในบริเวณ ดังต่อไปนี้

- หมู่ที่ ๑ บ้านพอด สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายเลียบชายฝั่งทะเล จำนวน ๘ จุด
- หมู่ที่ ๑ บ้านพอด สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านพอด-ท่าโพธิ์ ๑ จำนวน ๖ จุด
- หมู่ที่ ๑ บ้านพอด สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านพอด-ท่าโพธิ์ ๒ จำนวน ๒ จุด
- หมู่ที่ ๑ บ้านพอด ดวงโคมที่ไม่ได้ติดตั้งกับสายดับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๕ จุด (หลอดไฮเพรสเซอร์)
- หมู่ที่ ๒ บ้านครามล่าง สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายครามล่าง-ท่าเรือ จำนวน ๒ จุด
- หมู่ที่ ๒ บ้านครามล่าง สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายครามล่าง - ดอนเกลี้ยง จำนวน ๒ จุด
- หมู่ที่ ๒ บ้านครามล่าง ดวงโคมที่ไม่ได้ติดตั้งกับสายดับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ จุด (หลอดไฮเพรสเซอร์)
- หมู่ที่ ๓ บ้านดอนเกลี้ยง สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายดอนเกลี้ยง จำนวน ๓ จุด
- หมู่ที่ ๓ บ้านดอนเกลี้ยง สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายดอนยอน จำนวน ๒ จุด
- หมู่ที่ ๔ บ้านครามบน สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายหน้า อบต. - อบต.๑ จำนวน ๓ จุด
- หมู่ที่ ๔ บ้านครามบน สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายพังแห - ครามบน จำนวน ๒ จุด
- หมู่ที่ ๔ บ้านครามบน สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายพังแห - ครามบน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านครามบน ดวงโคมที่ไม่ได้ติดตั้งกับสายดับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ จุด
- หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเนา สายไฟฟ้าสาธารณะสายสี่แยกดอนเนา จำนวน ๔ จุด
- หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเนา สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายดอนเนา - พังแห จำนวน ๒ จุด
- หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเนา ดวงโคมไฟที่ไม่ได้ติดตั้งกับสายดับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ จุด (หลอดไฮเพรสเซอร์)
- หมู่ที่ ๖ บ้านหาดใหญ่ สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านหาดใหญ่ - ตำบลจันทร์ จำนวน ๕ จุด (๓ จุดจากรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓)
- หมู่ที่ ๖ บ้านหาดใหญ่ สายดับไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านนายทองดี จำนวน ๒ จุด (ไฟได้สวิตซ์ชำรุด)
- หมู่ที่ ๖ บ้านหาดใหญ่ ดวงโคมที่ไม่ได้ติดตั้งกับสายดับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔ จุด (หลอดไฮเพรสเซอร์)


ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  
(นางสาวสุนิสภา คุฬิณนุกูล)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ผู้สำรวจ  
(นายวิทย์ยุทธ แอ่ย์ยี่)  
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)   
(นางสาวจิราพร สันติเวศน์รัตน์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

ความเห็นปลัดฯ.....

(ลงชื่อ)   
(นายอภิชาติ แก้วชลคราม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

ความเห็นนายก อบต. .....

(ลงชื่อ)   
(นายสมโชค อินทร์แก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม